



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Одељење грађевинске инспекције
Број: 363-354-00132/2018-18
Датум: 21.05.2018. године
Рашки управни округ
Краљево, Трг Јована Сарића 1/3

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Републичка грађевинска инспекција је извршила ванредни теренски инспекцијски надзор на КП бр. 5774/2 КО Црна Глава у викенд насељу званом Циганска Река у Националном парку Копаоник на започетој изградњи објекта инвеститора Бићанин Јована из Александровца, улица Крушевачка 12/6 Расадник .

Инспекцијски надзор је извршен на Копаонику од стране инспектора Весне Руменић, број службене легитимације 18022.

Предмет инспекцијског надзора је контрола градилишта.

Започето дана 21.05.2018. године у 12:00 часова.

У В О Д

Инспекцијски надзор је извршен на основу права и дужности које произилазе из одредаба Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) у складу са Законом о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, број 36/15), Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16) и Законом о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

1. Инспекцијски надзор је покренут по пријави ЈП НП „Копаоник“

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

2. Зорице Саковић, Републичког инспектора за заштитну животне средине
3. Предрага Шумарца, Извршни директор за чување заштићеног подручја у ЈП НП „Копаоник“
4. Рајка Николића, чувара заштићеног добра, запосленог у ЈП НП „Копаоник“

